

# **Safescan 330-W**

## **Lecteur de codes-barres**





### **Manuel d'utilisation**



## Version imprimée

[Cliquez ici](#) pour ouvrir une version imprimable du manuel dans la langue sélectionnée.


### 1. Qu'est-ce qui est inclus ?



1. Safescan 310-W
2. Câble RJ-45 vers USB-A
3. Dossier de démarrage / Consignes de sécurité
4. Scanner stand

## 2. Parties & Commandes

---




- 
1. Voyant d'état
  2. Gâchette d'activation
  3. Câble RJ-45 vers USB-A

### 3. Connexion du Safescan 330-W

---

Vous pouvez connecter facilement le Safescan 330-W à votre ordinateur, portable ou système de point de vente (POS) en suivant ces étapes :



1. Branchez le câble RJ-45 à la base du scanner.
2. Connectez ensuite l'autre extrémité au port USB-A de votre système (POS) préféré.
3. C'est tout ! Aucun logiciel ni pilote supplémentaire n'est nécessaire.

Une fois branché à un ordinateur, le scanner agit comme un clavier. La valeur lue s'affichera dans le champ texte que vous avez sélectionné (par ex. Excel).

Branché à un système POS, les codes s'affichent automatiquement dans le bon champ du logiciel, selon vos paramètres.

## 4. Sélection du mode de lecture

---

Vous pouvez modifier le mode de lecture. Il vous suffit de choisir le mode souhaité et de scanner le code correspondant.



**Mode Déclencheur**  
Lecture en appuyant sur la gâchette.



**Mode Continu**  
La lumière reste allumée en permanence.



**Mode Détection Automatique**  
Fonctionne comme un capteur de mouvement : la lumière s'allume uniquement lorsqu'un objet est détecté, réduisant la consommation d'énergie.

## Mode Smart Switch (Par Défaut)

El escáner cambiará automáticamente del modo disparo al modo de detección automática cuando lo coloque en el soporte inteligente incluido (consulte el Apéndice A para más información).


Remarque : Lorsque vous placez le scanner dans le support, le mode détection s'active toujours. Pour le modifier, scannez le code d'un autre mode pendant qu'il est dans le support.



## 5. Sélection de la région du clavier

---

Afin de garantir la bonne interprétation des signes et formats, scannez le code de votre région de clavier :



Amérique (Par défaut)



Royaume-Uni



Allemagne



France

Français




Espagne



Italie



Pays-Bas



Portugal



Suède



Turquie (F)



Turquie (Q)



Belgique

Français



Brésil




République Tchèque

## 6. Régler le volume


---

Vous pouvez changer le volume du bip de lecture en scannant l'un des codes ci-dessous :




**ON**

Active le volume normal.




**OFF**

Ce mode coupe tous les sons du scanner. Veuillez noter que, pour réactiver le son, vous devez d'abord scanner le code ON avant de pouvoir utiliser MAX ou LOW.



**MAX**

Réglez le volume au maximum.



**LOW**

Volume activé mais réduit.

## 7. Ajuster le formatage

---

Vous pouvez ajuster les paramètres de formatage de vos données selon vos préférences. Choisissez simplement l'option qui correspond le mieux à vos besoins et scannez le code correspondant à la page suivante.

Type	Explication	Exemple
CR : Retour chariot	Le curseur va au début de la ligne suivante (comme appuyer sur Entrée).	0123456789 0123456789 0123456789
CR & LF : Retour chariot + saut de ligne	Déplace le curseur au prochain champ tabulation.	0123456789  0123456789  0123456789
TAB : Tabulation	Mueve el cursor a la siguiente área de tabulación.	0123456789 0123456789
Disable : Aucun formatage	Les données sont envoyées sans touches supplémentaires.	01234567890123456789



CR



CR & LF



TAB



Disable

## 8. Ajouter un préfixe/suffixe

---

Vous pouvez ajouter du texte ou des caractères à votre code si vous le souhaitez. Cela peut vous aider à identifier certains articles dans votre inventaire ou votre administration.

1. Scannez le code-barres préfixe ci-dessous si vous souhaitez ajouter un caractère au début des données. Scannez le code suffixe ci-dessous si vous souhaitez ajouter un caractère à la fin de vos données.
2. Scannez deux fois le code "9" dans l'Annexe C.
3. Trouvez vos caractères dans l'Annexe B.
4. Scannez les numéros correspondants de l'Annexe C dans l'ordre.
5. Scannez le code "save".

Voici un exemple :

Vous voulez ajouter le préfixe « C\_ ».

D'abord, scannez le code 9 deux fois. Ensuite, scannez le code 4 et le code 3 (43 correspond à C), suivi du code 5 et du code F (5F correspond à un tiret bas), puis le code marqué « save ».

Un code-barres générique avec le numéro 123456789 sera maintenant traité comme C\_123456789.

Prefix



Suffix



## 9. Désactiver préfixe/suffixe

---

Si vous souhaitez supprimer vos paramètres de préfixe ou de suffixe, vous pouvez le faire facilement en scannant l'un (ou les deux) des codes ci-dessous.

Réinitialiser les paramètres de préfixe  
Supprime le préfixe.



Réinitialiser les paramètres de suffixe  
Supprime le suffixe.



## 10. Scan des codes-barres inversés


---

Certains codes-barres peuvent apparaître inversés, comme dans l'exemple ci-dessous. Vous devez modifier vos paramètres pour que votre scanner puisse les traiter.




### Activer le scan inversé

En scannant ce code, vous permettez à votre scanner de lire les codes inversés. Veuillez noter que vous devez désactiver cette fonction avant de scanner des codes normaux.



### Désactiver le scan inversé

Scannez ce code si vous souhaitez désactiver la fonction de scan inversé et revenir au mode normal de lecture (par défaut).



## 11. Conversion des codes-barres en codes EAN

---

Si vous souhaitez convertir vos codes-barres UPC-A en codes EAN-13, vous pouvez le faire en scannant le code ci-dessous.

### Activer la conversion EAN

En activant ce mode, tous les codes-barres que vous scannez seront convertis en codes EAN dans votre système.



### Désactiver la conversion EAN


Scannez ce code pour désactiver le mode de conversion EAN. Vos codes seront alors traités normalement.



## 12. Activer / désactiver les types de codes-barres

---


Vous pouvez configurer le scanner pour ne lire que certains types de codes-barres et ignorer les autres. Cela peut aider à éviter la lecture et le traitement de codes non souhaités.




**Désactiver tous les codes-barres 1D** En sélectionnant cette fonction, votre scanner ne lira plus les codes-barres 1D. Notez qu'il pourra toujours lire le code « Activer tous les codes-barres 1D » ci-dessous pour réactiver la fonction.



**Désactiver tous les codes-barres 2D** Cette fonction configure votre scanner pour qu'il ne lise plus aucun code-barres 2D (comme les QR codes). Pour annuler cette action, scannez simplement le code « Activer tous les codes-barres 2D » ci-dessous.



**Activer tous les codes-barres 1D** En scannant ce code, vous permettez à votre scanner de lire et traiter tous les types de codes-barres 1D.



**Activer tous les codes-barres 2D** En choisissant cette fonction, vous permettez à votre scanner de lire et traiter tous les types de codes-barres 2D.

## 13. Restauration des paramètres d'usine

---

Vous pouvez réinitialiser facilement tous vos paramètres en scannant le code ci-dessous. Les paramètres suivants seront utilisés :

Mode de scan : Mode Smart Switch

Préfixe / Suffixe : Désactivé

Formatage : CR (Retour chariot)

Région : États-Unis

Son : Activé



## 14. Version du firmware

---

Pour voir quelle version du firmware est actuellement installée sur votre appareil, scannez simplement le code affiché.



## 15. Précautions de sécurité

---



- N'ouvrez jamais l'appareil et ne le démontez pas.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales, cela pourrait affecter la qualité du capteur.
- Ne regardez jamais directement la lumière.
- N'utilisez jamais le câble s'il est endommagé.
- N'exposez jamais l'appareil ou le câble aux liquides et ne les nettoyez pas avec des détergents chimiques.
- En cas de liquide renversé sur l'appareil, débranchez-le et contactez Safescan pour obtenir de l'aide.



- Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation et rangez-le dans un endroit sûr s'il n'est pas utilisé pendant une longue période, afin d'éviter tout dommage.

## 16. Spécifications


---

Source lumineuse	Lumière de visée verte (LED) / Lumière de lecture blanche (LED)
Principe de lecture	CMOS d'imagerie
Résolution	640x480
Modes de lecture	Mode déclencheur / Mode de lecture continue / Mode de détection automatique
Angle de lecture	Angle de rotation 360° / Angle d'élévation ±65° / Angle de déflexion ±65°
Campo de visión	Horizontal 39° / Vertical 29°
Campo de escaneo (profundidad)	EAN 13: 50-260 mm (13mil) Code 39: 70-160 mm (5mil) QR Code: 30-180 mm (15mil) Code 128: 60-350 mm (20mil)
Taux d'erreur binaire	1/5 million
Contraste	>20%
Interface de communication	USB-HID, USB-COM, RS232
Capacidad de decodificación	1D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical(PARAF), Interleaved 2 of 5,NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Pos. 2D: Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN.”
Voltaje	5V
Corriente de operación	300mA
Temperatura de trabajo	-20 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 70 °C
Humedad de trabajo	5% a 95% (sin condensación)
Luz ambiental	0~100.000 LUX
Resistencia a caídas	3 m
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones	17,4 x 6,6 x 8,6 cm
Peso	162 g
Material	ABS+PC

## Apéndice A - Uso del soporte incluido

---

¿Necesita tener las manos libres? Combine el escáner con el soporte incluido. Lea a continuación cómo puede montarlo y utilizarlo.






## A1. Montaje del soporte

1. Fije el soporte (A) a la barra flexible (B) utilizando el tornillo y los anillos (D).

Tenga en cuenta que se requiere un destornillador de estrella, no incluido.

2. Coloque la barra flexible (B) en la base del soporte (C) y fíjela en la parte inferior con la tuerca de mariposa (E).



## A2. Cambiar el modo de escaneo

Al colocar el escáner en el soporte, se activa automáticamente el modo de detección automática. Esto significa que no tendrá que presionar ningún botón ni cambiar configuraciones. El escáner comenzará a escanear tan pronto como detecte un objeto.

Si desea utilizar un modo diferente (con el soporte), deberá escanear el código correspondiente a ese modo mientras el escáner esté colocado en el soporte.

Al retirar el escáner del soporte, volverá automáticamente al modo manual de disparo.



## Annexe B - Légende des préfixes et suffixes

Hex	Char
00	NUL (Null char.)
01	SOH (Start of Header)
02	STX (Start of Text)
03	ETX (End of Text)
04	EOT (End of Transmission)
05	ENQ (Enquiry)
06	ACK (Acknowledgment)
07	BEL (Bell)
08	BS (Backspace)
09	HT (Horizontal Tab)
0a	LF (Line Feed)
0b	VT (Vertical Tab)
0c	FF (Form Feed)
0d	CR (Carriage Return)
0e	SO (Shift Out)
0f	SI (Shift In)
10	DLE (Data Link Escape)
11	DC1 (XON) (Device Control 1)
12	DC2 (Device Control 2)
13	DC3 (XOFF) (Device Control 3)
14	DC4 (Device Control 4)
15	NAK (Negative Acknowledgment)
16	SYN (Synchronous Idle)
17	ETB (End of Trans. Block)
18	CAN (Cancel)
19	EM (End of Medium)
1a	SUB (Substitute)
1b	ESC (Escape)
1c	FS (File Separator)
1d	GS (Group Separator)
1e	RS (Request to Send)
1f	US (Unit Separator)
20	SP (Space)
21	! (Exclamation Mark)
22	" (Double Quote)
23	# (Number Sign)
24	\$ (Dollar Sign)
25	% (Percent)
26	& (Ampersand)
27	' (Single Quote)

28	( (Right / Closing Parenthesis)
29	) (Right / Closing Parenthesis)
2a	* (Asterisk)
2b	+ (Plus)
2c	, (Comma)
2d	- (Minus / Dash)
2e	. (Dot)
2f	/ (Forward Slash)
30	0
31	1
32	2
33	3
34	4
35	5
36	6
37	7
38	8
39	9
3a	: (Colon)
3b	; (Semi-colon)
3c	< (Less Than)
3d	= (Equal Sign)
3e	> (Greater Than)
3f	? (Question Mark)

	Char
40	@ (AT Symbol)
41	A
42	B
43	C
44	D
45	E
46	F
47	G
48	H
49	I
4a	J
4b	K
4c	L
4d	M
4e	N
4f	O
50	P
51	Q
52	R
53	S
54	T
55	U
56	V
57	W
58	X
59	Y
5a	Z
5b	[ (Left / Opening Bracket)
5c	\ (Back Slash)
5d	] (Right / Closing Bracket)
5e	^ (Caret / Circumflex)
5f	_ (Underscore)
60	' (Grave Accent)
61	a
62	b
63	c
64	d
65	e
66	f
67	g

68	h
69	i
6a	j
6b	k
6c	l
6d	m
6e	n
6f	o
70	p
71	q
72	r
73	s
74	t
75	u
76	v
77	w
78	x
79	y
7a	z
7b	{ (Left/ Opening Brace)
7c	(Vertical Bar)
7d	} (Right/Closing Brace)
7e	~ (Tilde)
7f	DEL (Delete)

## Annexe C - Codes de préfixes et suffixes

---



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



B



C



D



E

Français



F



Save



Prefix



Suffix

## Garantie de 3 ans

---

Procédure de garantie : [www.safescan.com](http://www.safescan.com)



Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible sur [www.safescan.com](http://www.safescan.com).



Apportez l'appareil dans un centre de recyclage si vous souhaitez le jeter. Ne jetez jamais d'appareil électronique avec les ordures ménagères.



Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC.

Safescan® is a registered trademark of Solid Control Holding B.V. No part of this manual may be reproduced in any form, by print, copy or in any other way without prior written permission of Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. reserves all intellectual and industrial property rights such as any and all of their patent, trademark, design, manufacturing, reproduction, use and sales rights. All information in this manual is subject to change without prior notice. Solid Control Holding B.V. is not liable and/or responsible in any way for the information provided in this catalog. 20251